

令和6年10月 1日

関係各位

宗像地区事務組合  
宗像地区水道管理センター

### 給水装置工事のサドル分水に使用する防食コアの材質変更について

サドル分水に用いる防食コアについては、これまで銅コアを使用してきましたが、分水栓の閉塞（分水詰まり）などの不具合が多数発生しております。これらの不具合への対策として、今後サドル分水に用いる防食コアを防食性の向上を目的に「ステンレス製密着コア」に変更することとしましたので通知します。

#### 記

##### (1) 採用する防食コア

ステンレス製密着型コア (DIP 用) JWWA B 117 適合品  
取出し口径 25mm・30mm

##### (2) 対象

給水装置工事申込、開発行為に基づく工事、宗像地区事務組合発注工事、修繕工事などの全ての給水工事

##### (3) 分岐口径等

- ・ポリエチレン管 20mmの場合 → 穿孔 25mmで 25mmのステンレス製密着型コア
- ・ポリエチレン管 25mmの場合 → 穿孔 30mmで 30mmのステンレス製密着型コア

##### (4) 運用方法

令和7年4月1日以降に実施する工事から運用対象とする。ただし、それまでの間については試行期間とし、従来の銅コアの使用も可能とする。

##### (5) 問い合わせ先

宗像地区水道管理センター 施設課 給水申込関係  
工務課 工事関係

電話 0940-62-0975  
FAX 0940-62-7111